## アスベスト含有建材と製造時期

	石綿障害 予防規則区分	種類 (施工部位)	No	建材の種類	製造時期
廃石綿等	吹付け材	吹付け材	0	吹付け石綿	1956~1975
			2	石綿含有吹付けロックウール	1961~1987
			3	湿式石綿含有吹付け材	1970~1989
			4	石綿含有吹付けバーミキュライト	~1988
			5	石綿含有吹付けパーライト	~1989
	保温材·耐火 被覆材·断熱 材	保温材	6	石綿含有けいそう土保温材	~1980
			0	石綿含有けい酸カルシウム 保温材	~1980
			8	石綿含有バーミキュライト保 温材	~1980
			9	石綿含有パーライト保温材	~1980
			10	石綿保温材	~1980
		耐火被覆材	1	石綿含有けい酸カルシウム 板第2種	1963~1997
			12	石綿含有耐火被覆板	1966~1983
		断熱材	13	屋根用折板石綿断熱材	~1989
			14	煙突用石綿断熱材	~2004
石綿含有産業廃棄物	その他アスペ スト含有建材 (成形板等)	内装材 (壁・ 天井)	15	石綿含有スレートボード・フレ キシブル板	1952~2004
			16	石綿含有スレートボード・平板	1931~2004
			17	石綿含有スレートボード・軟質 板	1936~2004
			18	石綿含有スレートボード・軟質 フレキシブル板	1971~2004
			19	石綿含有スレートボード・その 他	1953~2004
			20	石綿含有スラグせっこう板	1978~2003
			<b>21</b> )	石綿含有パルプセメント板	1958~2004

	石綿障害 予防規則区分	種類 (施工部位)	No	建材の種類	製造時期
	その他アスペスト含有建材(成形板等)	内装材 (壁・ 天井)	22	石綿含有けい酸カルシウム 板第1種	1960~2004
			23	石綿含有ロックウール吸音天 井板	1961~1987
			24	石綿含有せっこうボード	1970~1986
			25	石綿含有パーライト板	1951~1999
			26	石綿含有その他パネル・ボー ド	1966~2003
			<b>a</b>	石綿含有壁紙	1969~1991
		耐火 間仕切り	22	石綿含有けい酸カルシウム 板第1種	1960~2004
		床材	28	石綿含有ビニル床タイル	1952~1987
			29	石綿含有ビニル床シート	1951~1990
石綿含有			30	石綿含有ソフト巾木	(住宅用ほとんどなし)
含有		外装材 (外壁・ 軒天)	31	石綿含有窯業系サイディング	1960~2004
· · · · · · · · · · · · · ·			32	石綿含有建材複合金属系サ イディング	1975~1990
廃棄			33	石綿含有押出成形セメント板	1970~2004
物			22	石綿含有けい酸カルシウム 板第1種	1960~2004
			15	石綿含有スレートボード・フレ キシブル板	1952~2004
			34	石綿含有スレート波板・大波	1931~2004
			35	石綿含有スレート波板・小波	1918~2004
			36	石綿含有スレート波板・その 他	1930~2004
		屋根材	37	石綿含有住宅屋根用化粧スレート	1961~2004
			38	石綿含有ルーフィング	1937~1987
		煙突材	39	石綿セメント円筒	1937~2004
		設備配管	40	石綿セメント管	<b>~</b> 1985
		建築壁部材	41)	石綿発泡体	1973~2001

アスベスト含有製品の有無は、建材種類別及び製造時期並びに目視、設計図書等により調査し、判断できない場合については、サンプリングをして分析すること。分析調査については、アクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、クリソタイル、クロシドライト、トレモライトのすべてのアスベストを対象とすること。

(過去の分析調査においてはクリソタイル、アモサイト、クロシドライトの 3 種類のアスベストのみを対象としており、アクチノライト、アンソフィライト、トレモライトを対象としていない場合があるが、その場合はトレモライト等を対象とした分析調査を再度行うこと。